

# Motorspindel


## Motor Spindle

## Broche à moteur


Leistungs- und Drehmomentdiagramm  
 Power- and Torque-Diagramm  
 Diagramme de puissance et couple

# HT 16 D/S 100 P

Leistung  
 Power  
 Puissance



Drehmoment  
 Torque  
 Couple



Werte  
 Values  
 Valeurs

	n x 1000 [min-1/RPM]	60
P [W]	S1	120
	S6-40%	156
M [Ncm]	S1	1.9
	S6-40%	2.5

B40-002