



**Leistungs- und Drehmomentdiagramm**  
**Power- and Torque-Diagram**  
**Diagramme de puissance et couple**

# HT 16 D/S 100

Leistung  
Power  
Puissance



Drehmoment  
Torque  
Couple



Werte  
Values  
Valeurs

n x 1000 [rpm]		80	100
P [W]	S6-40%	208	208
	S1	160	160
M [Ncm]	S6-40%	2.5	2
	S1	1.9	1.5

B40-002

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C  
Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C  
La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C