



Leistungs- und Drehmomentdiagramm
Power- and Torque-Diagram
Diagramme de puissance et couple

HT 25 D/S 100

Leistung
Power
Puissance



Drehmoment
Torque
Couple



Werte
Values
Valeurs

		n x 1000 [rpm]	20	90
P [W]	S1		79	270
	S6-40%		103	351
M [Ncm]	S1		3.8	2.9
	S6-40%		4.9	3.7

B40-015
B40-012

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C
Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C
La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C