



Leistungs- und Drehmomentdiagramm
Power- and Torque-Diagram
Diagramme de puissance et couple

HF 33 A 50 P
S1: 1.1A/200V

Leistung
Power
Puissance



Drehmoment
Torque
Couple



Werte
Values
Valeurs

	n x 1000 [rpm]	30	60
P [W]	S1	110	200
	S6-40%	143	260
M [Ncm]	S1	3.5	3.2
	S6-40%	4.6	4.1

B40-101
B40-102

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C
Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C
La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C