


Leistungs- und Drehmomentdiagramm
Power- and Torque-Diagram
Diagramme de puissance et couple

HF 45.10 S 60
S1: 3.9A/200V
p=1 (2 Pole)

Leistung
Power
Puissance



Drehmoment
Torque
Couple



Werte
Values
Valeurs

	n x 1000 [rpm]	60
P [W]	S1	750
	S6-40%	975
M [Ncm]	S1	11.9
	S6-40%	15.5

ohne interne Kühlung
without internal Cooling
sans refroidissement interne

B40-142

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C

Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C

La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C