


Leistungs- und Drehmomentdiagramm
Power- and Torque-Diagram
Diagramme de puissance et couple

HF 45.12 S 35


S1: 9.7A/30V

p=1 (2 Pole)

Leistung
Power
Puissance



Drehmoment
Torque
Couple



Werte
Values
Valeurs

		n x 1000 [rpm]	35
P [W]	S1		375
	S6-40%		400
M [Ncm]	S1		10.2
	S6-40%		10.9

ohne interne Kühlung
without internal Cooling
sans refroidissement interne

B40-140

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C
Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C
La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C