


Leistungs- und Drehmomentdiagramm
Power- and Torque-Diagram
Diagramme de puissance et couple

HT 19 D/S 100

Leistung
Power
Puissance



Drehmoment
Torque
Couple



Werte
Values
Valeurs

		n x 1000 [rpm]	20	100
P [W]	S1		50	210
	S6-40%		65	273
M [Ncm]	S1		2.4	2
	S6-40%		3.1	2.6

B40-003

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C
Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C
La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C