



**Leistungs- und Drehmomentdiagramm**  
**Power- and Torque-Diagram**  
**Diagramme de puissance et couple**

**HT 25.1 D/S 100 P**

Leistung  
Power  
Puissance



Drehmoment  
Torque  
Couple



Werte  
Values  
Valeurs

		n x 1000 [rpm]	20	40	60
P [W]	S1		105	200	280
	S6-40%		136.5	260	364
M [Ncm]	S1		5	4.8	4.5
	S6-40%		6.5	6.2	5.8

B40-015

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C  
Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C  
La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C