



**Leistungs- und Drehmomentdiagramm**  
**Power- and Torque-Diagram**  
**Diagramme de puissance et couple**

**HT 25 D/S 60**

Leistung  
Power  
Puissance



Drehmoment  
Torque  
Couple



Werte  
Values  
Valeurs

		n x 1000 [rpm]	20	60	80	100
P [W]	S1		33	88	112	140
	S6-40%		42.9	114.4	145.6	182
M [Ncm]	S1		1.6	1.4	1.3	1.3
	S6-40%		2	1.8	1.7	1.7

B40-020  
B40-025

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C  
Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C  
La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C