



Leistungs- und Drehmomentdiagramm
Power- and Torque-Diagram
Diagramme de puissance et couple

HT 30.3 S 80 P

Leistung
Power
Puissance



Drehmoment
Torque
Couple



Werte
Values
Valeurs

	n x 1000 [rpm]	
P [W]	S1	300
	S6-40%	390
M [Ncm]	S1	7.2
	S6-40%	9.3

B40-181

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C
Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C
La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C