

Motorspindel


Motor Spindle

Broche à moteur


Leistungs- und Drehmomentdiagramm
 Power- and Torque-Diagramm
 Diagramme de puissance et couple

HT 16 D/S 100

Leistung
 Power
 Puissance



Drehmoment
 Torque
 Couple



Werte
 Values
 Valeurs

	n x 1000 [min-1/RPM]	80
P [W]	S1	160
	S6-40%	208
M [Ncm]	S1	1.9
	S6-40%	2.5

B40-002