



Leistungs- und Drehmomentdiagramm
Power- and Torque-Diagram
Diagramme de puissance et couple

HT 16 D/S 100 P

Leistung
Power
Puissance



Drehmoment
Torque
Couple



Werte
Values
Valeurs

n x 1000 [rpm]		60
P [W]	S6-40%	156
	S1	120
M [Ncm]	S6-40%	2.5
	S1	1.9

B40-002