

Motorspindel


Motor Spindle

Broche à moteur


Leistungs- und Drehmomentdiagramm
Power- and Torque-Diagramm
Diagramme de puissance et couple

HT 19 D/S 100

Leistung
Power
Puissance



Drehmoment
Torque
Couple



Werte
Values
Valeurs

		n x 1000 [min-1/RPM]	20	80
P [W]	S1		50	168
	S6-40%		65	218
M [Ncm]	S1		2.4	2
	S6-40%		3.1	2.6

B40-003