

Motorspindel


Motor Spindle

Broche à moteur


Leistungs- und Drehmomentdiagramm
Power- and Torque-Diagramm
Diagramme de puissance et couple

HT 20 D/S 100

Leistung
Power
Puissance



Drehmoment
Torque
Couple



Werte
Values
Valeurs

n x 1000 [min-1/RPM]		20	80
P [W]	S1	50	168
	S6-40%	65	218
M [Ncm]	S1	2.4	2
	S6-40%	3.1	2.6

B40-003